



ISIRI


11702-5

1st.edition

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Institute of Standards and Industrial Research of Iran



استاندارد ملی ایران

۱۱۷۰۲-۵

چاپ اول

اپتیک و تجهیزات اپتیکی - روش‌های صحرائی
برای آزمون تجهیزات ژئودزی و نقشه برداری -
قسمت پنجم: تاکئومترهای الکترونیکی

Optics and optical instruments-Field procedures

for testing geodetic and surveying instruments-

Part 5: Electronic tacheometers

ICS:17.180.30

به نام خدا

آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان موسسه^{*} صاحب نظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولید کنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضا کمیسیون‌های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که موسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهییه می‌کنند در کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که براساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که موسسه استاندارد تشکیل می‌دهد به تصویب رسیده باشد.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضا اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و یا افلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. موسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و موسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز کالیبراسیون و سایل سنجش، موسسه استاندارد این گونه سازمان‌ها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تایید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاهای، کالیبراسیون و سایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این موسسه است.

* موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organization Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

"اپتیک و تجهیزات اپتیکی - روش‌های صحرائی برای آزمون تجهیزات
ژئودزی و نقشه برداری - قسمت پنجم: تاکئومترهای الکترونیکی "

سمت و / یانمایندگی:

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور
آمایش و پردازش نقشه

رییس:

علائیوند، علیرضا
(لیسانس نقشه برداری)

دبیر:

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم پایه
کاربردی جهاد دانشگاهی

مقدم، فاطمه

(فوق لیسانس فیزیک)

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم پایه
کاربردی جهاد دانشگاهی

بدراقی، جلیل
(دانشجوی دکتری فیزیک)

اعضاء: (به ترتیب حروف الفبا)

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم پایه
کاربردی جهاد دانشگاهی

پارسافر، ناهید

(فوق لیسانس فیزیک)

مجری طرح و نیروگاه سیمراه
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

رهبری، محمد

(لیسانس عمران- سازه)

کارشناس نظارت شرکت مهندسین
مشاور پارس گستره

صادق آبادی، علیرضا
(لیسانس عمران- سازه)

مدیر پروژه شرکت پیمانکاری آرمه نو
(فوق لیسانس برنامه ریزی شهری، منطقه‌ای)

عاصمی، شهاب

(فوق لیسانس برنامه ریزی شهری، منطقه‌ای)

رئیس بخش نظارت شرکت مهندسین
مشاور پارس گستره

یزدانفر، مجید

(فوق لیسانس راه و ساختمان)

فهرست مندرجات

صفحة	عنوان
۹	پیشگفتار
ز	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۲	۴ الزامات
۳	۵ اصول آزمون
۴	۶ روش آزمون ساده
۶	۷ روش آزمون کامل
۱۳	پیوست الف(اطلاعاتی) مثالی از روش آزمون ساده
۱۵	پیوست ب (اطلاعاتی) مثالی از روش آزمون کامل

پیش گفتار

استاندارد "اپتیک و تجهیزات اپتیکی- روش‌های صحرائی برای آزمون تجهیزات ژئودزی و نقشه برداری- قسمت پنجم: تاکئومترهای الکترونیکی " که پیش نویس آن در کمیسیون‌های مربوط توسط پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی تهیه و تدوین شده و در ۸۷/۱۱/۳۰ یکصد و سومین اجلاس کمیته ملی استاندارد اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌ها مورخ ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در موقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرين تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

منبعی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ISO 17123-5:2005, Optics and optical instruments-Field procedures for testing geodetic and surveying instruments-Part 5: Electronic tacheometers

مقدمه

عنوان کلی استاندارد ISO 17123 "اپتیک و تجهیزات اپتیکی - روش‌های صحرائی برای آزمون تجهیزات ژئودزی و نقشه برداری" می‌باشد و شامل قسمت‌های زیر است:

قسمت اول: تئوری؛

قسمت دوم: ترازیاب‌ها؛

قسمت سوم: تئودولیت‌ها؛

قسمت چهارم: سنجشگرهای الکترواپتیکی فاصله (تجهیزات EDM)؛

قسمت پنجم: تاکئومترهای الکترونیکی؛

قسمت ششم: لیزرهای چرخشی؛

قسمت هفتم: شاقول اپتیکی.

اپتیک و تجهیزات اپتیکی - روش‌های صحرائی برای آزمون تجهیزات ژئودزی و نقشه‌برداری - قسمت پنجم: تاکئومترهای الکترونیکی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد راهه روش‌های صحرائی برای تعیین و ارزیابی دقیق (تکرارپذیری) تاکئومترهای الکترونیکی (توال استیشن^۱) و تجهیزات جانسی آنها، بهنگام اندازه‌گیری‌های ساختمانی و نقشه‌برداری می‌باشد. این آزمون‌ها، به منظور بررسی‌های صحرائی و سریع صحت ابزار می‌باشند و الزامات استانداردهای دیگر را هم برآورده می‌نمایند. این روش‌های اجرایی به عنوان آزمونی برای پذیرش یا ارزیابی کارایی دستگاه‌هایی که در طبیعت بیشتر جامعیت دارند، پیشنهاد نمی‌شوند.

این استاندارد را می‌توان به عنوان یکی از اولین گام‌ها در فرآیند ارزیابی عدم اطمینان اندازه‌گیری (به ویژه اندازه‌ده^۲) در نظر گرفت. عدم اطمینان نتیجه یک اندازه‌گیری به تعدادی از عوامل بستگی دارد. این موارد شامل: تکرار مشاهده، تجدید پذیری (تکرار پذیری روزانه مشاهده) و یک برآورد کلی از تمامی منابع خطاهای موجود است، این منابع خطأ در راهنمای ISO که عدم قطعیت اندازه‌گیری را بیان می‌کند^۳ شرح داده شده است.

این روش‌های صحرائی، ویژه کاربردها در مکان طبیعی می‌باشند و بدون نیاز به تجهیزات جانسی خاص و با هدف کاهش تأثیرات جوی و اثرات تنظیم ناقص تاکئومترهای الکترونیکی طراحی شده‌اند.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیرحavoی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است. استفاده از مراجع الزامی زیر برای این استاندارد الزامی است:

2-1 ISO 3534-1:2006, Statistics-Vocabulary and symbols- Part 1:probability and general statistical terms

1-total stations

تاکئومتری است که در آن اندازه‌گیری طول و زاویه هم‌مان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اینکار با استفاده از لیزر یا امواج فرما صوت، صورت می‌گیرد و نتایج با نرم افزارهای مرسوم تحلیل می‌شوند.

2-Measurand

3-ISO Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM)

- 2-2** ISO 4463-1:1989, Measurement method for building-Setting-out and measurement-Part 1: Planning and organization, measuring procedures, acceptance criteria
- 2-3** ISO 7077:1981, Measuring methods for building-General principles and procedures for the verification of dimensional comoliance
- 2-4** ISO 7078:1985, Building construction-Procedures for setting out, measurement and surveying-Vocabulary and guidance notes
- 2-5** ISO 9849:2000, Optics and optical instruments- Geodetic and surveying instruments-Vocabulary
- 2-6** ISO 17123-1:2002, Optics and optical instruments- Field procedures for testing geodetic and surveying instruments-Part1:Theory
- 2-7** Guide to the expression of uncertainty in measurement(GUM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 1993, corrected and reprinted in 1995
- 2-8** International vocabulary of basic and general terms in metrology(VIM), BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML, 2nd ed., 1993

۳ اصلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف تعیین شده در ISO 4463-1:1989 ، ISO 3534-1:2006 ، ISO 17123-1:2002 ، ISO 9849:2000 ، ISO 7078:1985 و ISO 7077:1981 به کار می روند.

۴ الزامات

پیش از شروع نقشهبرداری، کاربر دستگاه باید مطمئن شود که دقت تجهیزات اندازهگیری مورد استفاده، برای اندازهگیری مورد نظر مناسب می باشد. تاکئومتر الکترونیکی و تجهیزات جانبی آن باید در مکان مناسب و شناخته شده نگهداری شود و به صورت دوره‌ای و مطابق روش‌های مشخص شده در دستورالعمل‌های سازنده تنظیم گردند و برای اینکار از سه پایه و منشور پیشنهادی سازنده استفاده شود. از آنجا که در تاکئومترهای الکترونیکی پیشرفتی می‌توان مقادیر خروجی را تنظیم نمود لذا مختصات به عنوان خروجی و مشاهدات در نظر گرفته می‌شوند.

نتایج این آزمون‌ها متأثر از شرایط هواشناسی، بخصوص گرادیان دما می‌باشد. آسمان ابری و سرعت پایین باد، شرایط آب و هوایی مساعدتری است. پارامترهای هواشناسی واقعی باید برای محاسبه تصحیح جوی، اندازهگیری شده و به داده‌های خام اضافه شوند. بسته به مکانی که اندازهگیری در آن انجام می‌گیرد مقادیر تصحیحات، متفاوت است. این شرایط می‌توانند شامل تغییرات دمای هوا، سرعت باد، پوشش ابری و قابلیت دید باشد. همچنین باید به شرایط واقعی آب و هوا در زمان اندازهگیری و نوع سطحی که بالای آن اندازهگیری صورت می‌گیرد، توجه شود. شرایط انتخابی برای آزمون‌ها باید با مواردی که بهنگام آزمایش‌ها در واقعیت روی می‌دهد، انطباق داشته باشند (به استانداردهای ISO 7077:1981 و ISO 7078:1985 مراجعه کنید).

آزمون‌هایی که در آزمایشگاه‌ها انجام گرفته نتایجی ارائه می‌کنند که اغلب از تأثیرات جوی متأثر نمی‌شوند، اما هزینه چنین آزمون‌هایی بسیار بالا است، و بنابراین برای بسیاری از کاربران عملی

نمی باشند، بعلاوه، آزمون های آزمایشگاهی دقیق بسیار بیشتر از دقیق آزمون ها تحت شرایط صحرائی بدست می دهند.

این استاندارد دو روش صحرائی مختلفی را که در بند های ۶ و ۷ ارائه شده اند، تشریح می نماید. کاربر باید روشی را انتخاب نماید که به ادوات ویژه پروژه بیشتر مربوط می شوند.

۵ اصول آزمون

۱-۵ روش ۱: روش آزمون ساده

روش آزمون ساده تخمینی ارائه می دهد از اینکه آیا دقیق ابزار تاکئومتر الکترونیکی مورد نظر در محدوده انحراف مجاز مشخص شده طبق ISO 4463-1:1989 می باشد یا نه.

روش آزمونی ساده براساس تعداد محدودی از اندازه گیری ها می باشد. این روش بر اندازه گیری مختصات x و z در یک میدان آزمونی بدون مقادیر اسمی تکیه دارد. به دلیل اثر انکسار جوی، دقیق محور های x و y برابر دقیق محور z نمی باشد. بنابراین دقیق به طور جداگانه محاسبه می شود. بیشترین اختلاف به عنوان شاخص دقیق محاسبه می شود.

بنابراین یک انحراف معیار معنی دار را نمی توان بدست آورد. چنانچه برآورده دقیق تر از تاکئومتر الکترونیکی تحت شرایط صحرائی مورد نیاز باشد، توصیه می شود روش آزمونی کامل پیچیده تری که در بند ۷ آمده است، انتخاب شود.

۲-۵ روش ۲: روش آزمون کامل

روش آزمون کامل باید برای تعیین بهترین اندازه گیری دقیق یک تاکئومتر الکترونیکی و تجهیزات جانبی آن تحت شرایط صحرائی انتخاب شود.

این روش بر پایه اندازه گیری مختصات در یک میدان آزمون بدون مقادیر اسمی است. انحراف معیار تجربی اندازه گیری مختصات یک نقطه از روش کمترین مربعات تعیین می شود.

زمانیکه تاکئومتر برای سری های مختلفی از اندازه گیری ها استقرار یافت، باید به مرکز به مرکز شدن (سانترال) ^۱ دستگاه بر روی نقطه مبدا (نقطه بنچ مارک) توجه ویژه ای داشت. دقیق سانترال بر مبنای انحراف معیارهایی که در ادامه آمده اند، بیان می شوند:

- شاقول وزنه ای: ۱mm تا ۲mm (در هوای طوفانی، دارای خطای است)؛

- شاقول لیزری یا اپتیکی: $\geq 1mm$ (سرشکنی ^۲ باید براساس دستورالعمل سازنده کنترل شود)؛

- میله مرکزی: ۱mm.

بنابراین توصیه می شود شاقول مناسب انتخاب و برای روش های آزمون به کار رود.

یادآوری - با نشانه‌هایی در فاصله 100 m ، خطای سانتراژ تا 2 mm می‌تواند تا $\frac{1}{3}\text{mgon}$ ^۴ بر مشاهده اثر داشته باشد. در فواصل کوتاه‌تر، این اثر بزرگ‌تر است.

روش آزمون کامل که در بند ۷ این استاندارد آمده برای تعیین دقیقیت اندازه‌گیری یک تاکنومتر الکترونیکی خاص، در نظر گرفته شده است. این دقیقیت اندازه‌گیری در اصل، انحراف معیار تجربی مختصات یک اندازه‌گیری واحد با هر دو لمب تلکسوب می‌باشد:

$$S_{\text{ISO-TACH-XY}}, S_{\text{ISO-TACH-Z}}$$


ضمناً، این روش‌ها در موارد زیر مورد استفاده می‌باشند:

- دقیقیت اندازه‌گیری یک دستگاه تاکنومتر الکترونیکی و تجهیزات جانبی آن به وسیله یک گروه نقشه بردار، در زمانی معین؛
 - دقیقیت اندازه‌گیری یک دستگاه بر حسب زمان؛
 - دقیقیت اندازه‌گیری هر یک از انواع تاکنومترهای الکترونیکی به منظور آنکه توانایی مقایسه با دقیقیت‌هایی که تحت شرایط صحرائی مشابه به دست می‌آیند، را داشته باشیم.
- بهتر است برای تعیین اینکه آیا انحراف معیار تجربی به دست آمده، به جامعه انحراف معیار نظری تجهیزات، متعلق است، یا دو نمونه مورد آزمون به یک جامعه متعلق هستند، آزمون‌های آماری به کار رود.

۶ روش آزمون ساده

۱-۶ پیکربندی آزمون میدانی

باید سه ایستگاه نقشه برداری، ($j=1, 2, 3$) در نقاط گوشی یک مثلث ایجاد شوند (به شکل ۱ مراجعه شود). بهتر است طول اضلاع براساس کار مورد نظر انتخاب شود (برای مثال 100 m تا 200 m). ارتفاع‌های z_j بهتر است تا جایی که سطح زمین اجازه می‌دهد اختلاف داشته باشند.



شکل ۱- پیکربندی میدان آزمون

۶-۱ اندازه‌گیری

پیش از شروع اندازه‌گیری، تجهیزات باید مطابق دستورالعمل سازنده، تنظیم شوند. تمامی مختصات باید در یک روز اندازه‌گیری شوند. دما و فشار هوا باید در هر ایستگاه برای محاسبه تصحیح جوی داده‌های اندازه‌گیری شده، اندازه‌گیری شوند (مقدار صحیح را با ضریب -10° وارد نمایید). داده‌ها باید با ضریب -10° برای هر انحراف C° در دما و یا برای هر انحراف 3hPa در فشار هوا تصحیح شوند. تصحیح درست \Rightarrow باید بر حسب منشور مورد استفاده به کار رود.

یک سیستم مختصات محلی دلخواه (x, y, z) باید برای تعیین مختصات ایستگاه S_1 (مثلًا $1000, 2000, 3000$) برقرار شود. قرائت- صفر لمب افقی، محور- x را تعریف می‌نماید.

از هر ایستگاه ($z_1 \text{ و } z_2 = j$) باید مختصات دو نقطه دیگر (نقاط نشانه) در سیستم مختصات محلی اندازه‌گیری شوند. نتایج این اندازه‌گیری‌های در ایستگاه S_1 باید به عنوان مختصات ایستگاه به ترتیب برای S_2 و S_3 برای اندازه‌گیری‌های متوالی به کار برده شود. تنها از یک نقطه (مثلًا S_1) باید برای توجیه (صفر) دستگاه استفاده نمود.

توجیه می‌تواند به صورت همزمان یا محاسباتی انجام شود. ترجیحاً همان روشی استفاده شود که برای فعالیتهای عملی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تمامی مشاهده‌ها باید با یک لمب دستگاه انجام شود.

جدول ۱ - یک شمای مشاهده برای اندازه‌گیری‌های صحرائی را قید کرده است.

جدول ۱- شمای مشاهده برای روش آزمونی ساده

نقطه نشانه	مختصات x - (شماره متوالی- ایستگاه)	مختصات y - (شماره متوالی- ایستگاه)	مختصات z - (شماره متوالی- ایستگاه)
S_1	(در محاسبات ارتفاع منشور و ابزار را منظور نمایید)	(در محاسبات ارتفاع منشور و ابزار را منظور نمایید)	S_1
S_2	$x_{2,1}$	$y_{2,1}$	$z_{2,1}$
S_3	$x_{3,1}$	$y_{3,1}$	$z_{3,1}$
S_1	(در محاسبات ارتفاع منشور و ابزار را منظور نمایید)	(در محاسبات ارتفاع منشور و ابزار را منظور نمایید)	S_1
S_2	$x_{2,2}$	$y_{2,2}$	$z_{2,2}$
S_3	$x_{3,2}$	$y_{3,2}$	$z_{3,2}$
S_1	(در محاسبات ارتفاع منشور و ابزار را منظور نمایید)	(در محاسبات ارتفاع منشور و ابزار را منظور نمایید)	S_1
S_2	$x_{2,3}$	$y_{2,3}$	$z_{2,3}$
S_3	$x_{3,3}$	$y_{3,3}$	$z_{3,3}$
S_j	(جهت‌گیری: نقطه S_1 و $3000, 2000, 1000$)	(جهت‌گیری: نقطه S_1 و $3000, 2000, 1000$)	(جهت‌گیری: نقطه S_j و $3, 2, 1$)
$x_{j,k}$	$y_{j,k}$	$z_{j,k}$	

۲-۱-۶ محاسبه

اختلاف مختصات به صورت زیر محاسبه شده است:

$$\begin{aligned} d_1 &= x_{1,1} - x_{1,2} \\ d_2 &= x_{2,1} - x_{2,2} \\ d_3 &= x_{3,1} - x_{3,2} \\ d_4 &= y_{1,1} - y_{1,2} \\ d_5 &= y_{2,1} - y_{2,2} \\ d_6 &= y_{3,1} - y_{3,2} \\ d_7 &= z_{1,1} - z_{1,2} \\ d_8 &= z_{2,1} - z_{2,2} \\ d_9 &= z_{3,1} - z_{3,2} \end{aligned} \quad (1)$$

و میانگین بیشینه اختلافها به این شکل است:

$$d_{x,y} = \frac{1}{\sqrt{2}} \max_{i=1,\dots,6} |d_i| \quad (2)$$

$$d_z = \frac{1}{\sqrt{2}} \max_{i=7,8,9} |d_i| \quad (3)$$

و

میانگین‌های $d_{x,y}$ و d_z برای اندازه‌گیری مورد نظر به ترتیب باید در محدوده انحراف‌های مجاز معین و $p_z \pm p_{x,y} \pm p_z$ (مطابق ISO 4463-1:1989) باشند. چنانچه $p_z \pm p_{x,y} \pm p_z$ مشخص نباشد، میانگین‌ها به ترتیب $d_z \leq 2/5 \times s_{ISO-TACH-XY}$ و $d_{x,y} \leq 2/5 \times s_{ISO-TACH-Z}$ هستند، که $s_{ISO-TACH-XY}$ و $s_{ISO-TACH-Z}$ به ترتیب انحراف معیارهای تجربی اندازه‌گیری‌های x, y و z می‌باشند و مطابق روش آزمون کامل با همان دستگاه تعیین می‌شوند.

چنانچه میانگین‌های d_z و $d_{x,y}$ به ترتیب برای اندازه‌گیری مورد نظر بسیار بزرگ باشند، لازم است برای تعیین علت اصلی انحراف‌ها بررسی‌های بیشتری انجام شود.

۷ روش آزمون کامل

۱-۷ پیکربندی آزمون میدانی

در این روش باید از سه عدد سه پایه که دارای تراپراغ دقیق هستند (S_j و $j=1, 2, 3$) و در نقاط گوشه‌ای یک مثلث مستقر شده‌اند، استفاده نمود (به شکل ۱ مراجعه شود). طول اضلاع بهتر است بر اساس اندازه‌گیری مورد نظر انتخاب شوند (مثلاً ۱۰۰ m تا ۲۰۰ m). ارتفاع‌های z_j بهتر است تا جایی که سطح زمین اجازه می‌دهد اختلاف داشته باشند.

۲-۷ اندازه‌گیری‌ها

پیش از شروع اندازه‌گیری‌ها، دستگاه‌ها باید مطابق استانداردهای سازنده، تنظیم شوند. همه مختصات باید در یک روز اندازه‌گیری شوند. شاقول مناسب برای اطمینان از سانترال به کار رود. سه سری از اندازه‌گیری‌ها ($m=1, \dots, 3$) باید انجام شود، در هر اندازه‌گیری دستگاه باید روی یکی از سه پایه‌ها ($n=1, 2, 3$) قرار گیرد و بر روی ایستگاه S_j (مجموعه j) در یک حالت ثابت، مثلاً $\dots \rightarrow_1 S \rightarrow_2 S \rightarrow_3 S$ استقرار یابد. توصیه می‌شود دستگاه همیشه به دقت تراز شود. نباید هیچ روش جهت‌گیری برای تعیین سیستم مختصات دستگاه مانند "ترفیع یا تقاطع"^۱ استفاده شود. بهتر است فشار و دمای هوا اندازه‌گیری شوند و مقادیر به صورت متوالی برای تصحیح اندازه‌گیری‌های فاصله الکتروپاتیکی به کار روند تا تضمین نماید تصحیح جوی موشق اعمال شده است. مختصات ($x_{j,k}, y_{j,k}$) برای هر استقرار دستگاه همیشه باید صفر (۰, ۰, ۰) باشد.

مختصات منشور روی دو نقطه دیگر، ($k=1, 2, 3$)، مثلث باید با هر دو لمب تلسکوپ اندازه‌گیری شوند:

$$x_{i,j,k,\perp}, y_{i,j,k,\perp}, z_{i,j,k,\perp}, x_{i,j,k,\parallel}, y_{i,j,k,\parallel}, z_{i,j,k,\parallel}; i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3; k = 1, 2, 3$$

برای اندازه‌گیری اختلاف ارتفاع z بین نقطه مرجع که روی آن سانترال شده است، اختلاف δ بین ارتفاع دستگاه و ارتفاع نشانه باید در محاسبه وارد شود. چنانچه مقدار دقیق اختلاف، یک پارامتر ناشناخته سرشکنی باشد (به ۷-۳-۲ مراجعه شود) δ باید در همه اندازه‌گیری‌ها یک مقدار داشته باشد. بنابراین ضروری است همان منشور یا دو منشور از یک نوع استفاده شود.

برای محاسبات بدون خطأ و ساده، لازم است از توالی اندازه‌گیری داده شده در جدول ۲ تبعیت شود.

جدول ۲- توالی اندازه‌گیری‌ها

<i>k</i>	<i>j</i>	<i>i</i>	نقاط
۲	۱	۳	$S, S \rightarrow_2$
۳	۱	۳	$S, S \rightarrow_2$
۱	۲	۳	$S, S \rightarrow_1$
۳	۲	۳	$S, S \rightarrow_2$
۱	۳	۳	$S, S \rightarrow_1$
۲	۳	۳	$S, S \rightarrow_1$

<i>k</i>	<i>j</i>	<i>i</i>	نقاط
۲	۱	۲	$S, S \rightarrow_2$
۳	۱	۲	$S, S \rightarrow_2$
۱	۲	۲	$S, S \rightarrow_1$
۳	۲	۲	$S, S \rightarrow_2$
۱	۳	۲	$S, S \rightarrow_1$
۲	۳	۲	$S, S \rightarrow_1$

<i>k</i>	<i>j</i>	<i>i</i>	نقاط
۲	۱	۱	$S, S \rightarrow_2$
۳	۱	۱	$S, S \rightarrow_2$
۱	۲	۱	$S, S \rightarrow_1$
۳	۲	۱	$S, S \rightarrow_2$
۱	۳	۱	$S, S \rightarrow_1$
۲	۳	۱	$S, S \rightarrow_1$

مقادیر میانگین قرائت‌ها با هر دو لمب ۱ و ۲ تلسکوپ به صورت شبه-مشاهده‌های زیر ثبت می‌شود:

$$x_{i,j,k} = \frac{1}{2} (x_{i,j,k,\perp} + x_{i,j,k,\parallel}) \quad (4)$$

$$y_{i,j,k} = \frac{1}{2} (y_{i,j,k,\|} + y_{i,j,k,\perp})$$

$$z_{i,j,k} = \frac{1}{2} (z_{i,j,k,\|} + z_{i,j,k,\perp})$$

$$i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3; k = 1, 2, 3$$

۳-۷ محاسبات

۱-۳-۷ دقت مختصات x, y

برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه این سه سری از اندازه‌گیری‌ها، تبدیل هر یک از سری‌ها به یک موقعیت ضروری است، برای مثال مجموعه اول از اولین سری‌ها. از آنجا که نقطه S_1 باید مختصات موقعیت $(0,0)$ را به دست آورد، یک انتقال باید در هر مجموعه انجام گیرد:

$$\begin{aligned} x'_{i,j,k} &= x_{i,j,k} - x_{i,j,\|} \\ y'_{i,j,k} &= y_{i,j,k} - y_{i,j,\|} \\ i &= 1, 2, 3; j = 1, 2, 3; k = 1, 2, 3 \end{aligned} \quad (5)$$

برای اولین مجموعه از اندازه‌گیری‌ها ($i = 1, j = 1$) نیاز به هیچ دورانی نیست. بنابراین، مختصات تبدیل یافته برای دوران دو نقطه گوشای S_2 و S_3 از مثلث آزمون مستقیماً به صورت مختصات انتقالی مجموعه $= 1$ از سری‌های $i = 1$ به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} x''_{1,1,k} &= x'_{1,1,k} \\ y''_{1,1,k} &= y'_{1,1,k} \\ k &= 2, 3 \end{aligned}$$

برای هر یک از مجموعه‌های بعدی $j = 1, 2, 3$ از سری‌های $i = 1, 2, 3$ ، دوران $\varphi_{i,j}$ به مرکز S_1 ضروری است.

بهترین راه ممکن برای دوران، استفاده از مختصات قطبی است. برای هر نشانه $k = 2, 3$ ، مختصات متعامد به صورت زیر به مختصات قطبی تغییر می‌یابد:

$$t'_{i,j,k} = \arctan \frac{y'_{i,j,k}}{x'_{i,j,k}} \quad (6)$$

$$s_{i,j,k} = \sqrt{x'^{\star}_{i,j,k} + y'^{\star}_{i,j,k}} \quad (7)$$

دوران هر مجموعه j از سری‌های i را می‌توان به صورت مقدار میانگین بیان نمود:

$$t'_{i,j} = \frac{1}{2} (t'_{i,j,2} + t'_{i,j,3}) \quad (8)$$

بنابراین زاویه دوران به این صورت است:

$$i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3 \quad \varphi_{i,j} = t'_{1,1} - t'_{i,j}; \quad (9)$$

و بنابراین دوران جدید، به شکل زیر است:

$$t_{i,j,k} = t'_{i,j,k} + \varphi_{i,j}; \quad i=1,2,3; \quad j=1,2,3; \quad k=2,3 \quad (10)$$

سپس مختصات تبدیل یافته به این شکل محاسبه می‌شوند:

$$x''_{i,j,k} = s_{i,j,k} \times \cos t_{i,j,k}; \quad i=1,2,3; \quad j=1,2,3; \quad k=2,3 \quad (11)$$

$$y''_{i,j,k} = s_{i,j,k} \times \sin t_{i,j,k}; \quad i=1,2,3; \quad j=1,2,3; \quad k=2,3 \quad (12)$$

مختصات سرشکن شده S_2 و S_3 به این شکل به دست می‌آیند:

$$\bar{x''}_k = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 x''_{i,j,k}; \quad k=2,3 \quad (13)$$

$$\bar{y''}_k = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 y''_{i,j,k}; \quad k=2,3 \quad (14)$$

با ۳۶ باقیمانده حاصل از سرشکنی:

$$r_{x,i,j,k} = \bar{x''}_k - x''_{i,j,k}; \quad i=1,2,3; \quad j=1,2,3; \quad k=2,3 \quad (15)$$

$$r_{y,i,j,k} = \bar{y''}_k - y''_{i,j,k}; \quad i=1,2,3; \quad j=1,2,3; \quad k=2,3 \quad (16)$$

مجموع مربعات باقیمانده‌ها را به شکل زیر، می‌توان نوشت:

$$\sum r_{XY}^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 (r_{x,i,j,k}^2 + r_{y,i,j,k}^2) \quad (17)$$

از آنجا که ۸ پارامتر دوران و ۴ میانگین مختصات برای گوشه‌های مثلث، نقطه S_2 و نقطه S_3 موجود است، تعداد پارامترهای مجھول سرشکنی $u = 8 + 4 = 12$ می‌باشد. بنابراین درجه آزادی برابر است با:

$$V_{XY} = 36 - 12 = 24 \quad (18)$$

انحراف معیار مختصات x یا y یک مشاهده واحد با هر دو لمب تلسکوپ به این شکل است:

$$S_{XY} = \sqrt{\frac{\sum r_{XY}^2}{24}} \quad (19)$$

و در نهایت:

$$S_{ISO-TACH-XY} = S_{XY} \quad (20)$$

۲-۳-۷ دقت مختصات z

از آنجا که مختصات z از S_1 را صفر قرار دادیم، مجھولات سرشکنی، مختصات z_1 و z_2 نقاط S_2 و S_3 ، و اختلاف ارتفاع δ بین ارتفاع دستگاه و ارتفاع نشانه می‌باشند. روش سرشکنی کمترین مربعات در این حالت، معادلات خطی است که با حل معادلات (۲۱) الی (۲۳) بدست می‌آیند. سه پارامتر مجھول سرشکنی ($u = 3$) مختصات S_2 و S_3 به این صورت هستند:

$$z_1 = \frac{1}{18} \left[\begin{array}{l} 2z_{1,1,2} + z_{1,1,3} - 2z_{1,2,1} - z_{1,2,2} - z_{1,3,1} + z_{1,3,2} \\ + 2z_{2,1,2} + z_{2,1,3} - 2z_{2,2,1} - z_{2,2,2} - z_{2,3,1} + z_{2,3,2} \\ + 2z_{3,1,2} + z_{3,1,3} - 2z_{3,2,1} - z_{3,2,2} - z_{3,3,1} + z_{3,3,2} \end{array} \right] \quad (21)$$

$$z_r = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} z_{1,1,r} + 2z_{1,1,r} - z_{1,2,1} + z_{1,2,r} - 2z_{1,3,1} - z_{1,3,r} \\ + z_{2,1,r} + 2z_{2,1,r} - z_{2,2,1} + z_{2,2,r} - 2z_{2,3,1} - z_{2,3,r} \\ + z_{3,1,r} + 2z_{3,1,r} - z_{3,2,1} + z_{3,2,r} - 2z_{3,3,1} - z_{3,3,r} \end{bmatrix} \quad (22)$$

و اختلاف δ :

$$\delta = \frac{1}{18} \begin{bmatrix} -z_{1,1,r} - z_{1,1,r} - z_{1,2,1} - z_{1,2,r} - z_{1,3,1} - z_{1,3,r} \\ -z_{2,1,r} - z_{2,1,r} - z_{2,2,1} - z_{2,2,r} - z_{2,3,1} - z_{2,3,r} \\ -z_{3,1,r} - z_{3,1,r} - z_{3,2,1} - z_{3,2,r} - z_{3,3,1} - z_{3,3,r} \end{bmatrix} \quad (23)$$

با این سه پارامتر، ۱۸ باقیمانده، $r_{i,j,k}$ سرشکنی محاسبه شده‌اند:

$$\begin{aligned} r_{1,1,r} &= z_r - \delta - z_{1,1,r} & r_{1,1,r} &= z_r - \delta - z_{2,1,r} & r_{1,1,r} &= z_r - \delta - z_{3,1,r} \\ r_{1,1,r} &= z_r - \delta - z_{1,1,r} & r_{1,1,r} &= z_r - \delta - z_{2,1,r} & r_{1,1,r} &= z_r - \delta - z_{3,1,r} \\ r_{1,2,1} &= -z_r - \delta - z_{1,2,1} & r_{1,2,1} &= -z_r - \delta - z_{2,2,1} & r_{1,2,1} &= -z_r - \delta - z_{3,2,1} \\ r_{1,2,r} &= -z_r + z_r - \delta - z_{1,2,r} & r_{1,2,r} &= -z_r + z_r - \delta - z_{2,2,r} & r_{1,2,r} &= -z_r + z_r - \delta - z_{3,2,r} \\ r_{1,3,1} &= -z_r - \delta - z_{1,3,1} & r_{1,3,1} &= -z_r - \delta - z_{2,3,1} & r_{1,3,1} &= -z_r - \delta - z_{3,3,1} \\ r_{1,3,r} &= z_r - z_r - \delta - z_{1,3,r} & r_{1,3,r} &= z_r - z_r - \delta - z_{2,3,r} & r_{1,3,r} &= z_r - z_r - \delta - z_{3,3,r} \end{aligned} \quad (24)$$

مجموع مربع‌های باقیمانده‌ها به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\sum r_z^r = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^r \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^r r_{i,j,k}^r \quad (25)$$

درجه آزادی برابر است با:

$$v_z = 18 - 3 = 15 \quad (26)$$

نهایتاً، انحراف معیار مختصات z یک مشاهده واحد با هر دو لمب تلسکوپ، به این شکل است:

$$s_{ISO-TACH-Z} = \sqrt{\frac{\sum r_z^r}{15}} \quad (27)$$

۴-۷ آزمون‌های آماری

۱-۴-۷ کلیات

آزمون‌های آماری تنها در روش آزمون کامل کاربرد دارند. برای تفسیر نتایج، آزمون‌های آماری باید با استفاده از انحراف معیار تجربی یک مختصات اندازه‌گیری شده روی مثلث آزمون انجام گیرد تا به سؤالات زیر پاسخ داده شود (به جدول ۳ مراجعه شود):

الف) آیا انحراف معیار تجربی محاسبه شده s ، کوچکتر یا مساوی مقدار متناظر s بیان شده توسط سازنده یا کوچکتر از مقدار s از بیش تعیین شده دیگر است؟

ب) آیا دو انحراف معیار تجربی δ و $\tilde{\delta}$ که از دو نمونه متفاوت اندازه‌گیری‌ها تعیین شده‌اند، با این فرض که هر دو نمونه درجه آزادی یکسانی دارند، به یک جامعه متعلق هستند؟

- ۱) دو نمونه اندازه‌گیری با یک دستگاه با عامل‌های متفاوت، یا

۲) دو نمونه اندازه‌گیری با یک دستگاه در زمان‌های متفاوت، یا

۳) دو نمونه اندازه‌گیری با دستگاه‌های مختلف.

برای آزمون‌های زیر، سطح اطمینان $\alpha = 0.95$ است و مطابق طراحی اندازه‌گیری‌ها، درجه آزادی برای مختصات x و y ، $v_{xy} = 24$ و برای مختصات z ، $v_z = 15$ ، فرض می‌شود.

جدول ۳- آزمون‌های آماری

فرضیه‌های جایگزین	فرضیه‌های اولیه	پرسش
$s \rangle \sigma$	$s \leq \sigma$	(الف)
$\sigma \neq \tilde{\sigma}$	$\sigma = \tilde{\sigma}$	(ب)

٧-٤-٢ ياسخ يرسش، الف)

فرضیه اولیه که بیان میدارد انحراف معیار تجربی s ، کوچکتر یا برابر مقدار پیش بینی شده یا نظری s می باشد، چنانچه شرایط زیر تأمین شود، مورد قبول است:

برای x و y برای z

$$s \leq \sigma \times \sqrt{\frac{\chi_{\text{1-a}}^r(v_{XY})}{v_{XY}}} \quad s \leq \sigma \times \sqrt{\frac{\chi_{\text{1-a}}^r(v_Z)}{v_Z}} \quad (\text{Y}\lambda)$$

$$s \leq \sigma \times \sqrt{\frac{\chi_{.19\Delta}(24)}{24}} \quad s \leq \sigma \times \sqrt{\frac{\chi_{.19\Delta}(10)}{10}} \quad (29)$$

$$\chi_{\cdot/\beta\beta}(24) = 36/42 \quad \chi_{\cdot/\beta\beta}(15) = 25/10 \quad (30)$$

$$s \leq \sigma \times \sqrt{\frac{36/42}{24}} \quad s \leq \sigma \times \sqrt{\frac{25/10}{10}} \quad (31)$$

$$s \leq \sigma \times 1/2^9 \quad (32)$$

کہ:

در غیر اینصورت، فرضیه اولیه رد می‌شود.

۳-۴-۷ پاسخ پرسش ب)

در مورد دو نمونه متفاوت، یک آزمون نشان می‌دهد که آیا انحراف معیارهای تجربی s و \tilde{s} ، به یک جامعه متعلق هستند یا نه. متناظر فرضیه اولیه، $\sigma = \tilde{\sigma}$ ، مورد قبول است مشروط به اینکه شرایط زیر تأمین شوند:

برای x و y

$$\frac{1}{F_{\text{ta/t}}(v_{XY}, v_{XY})} \leq \frac{s^r}{\tilde{s}^r} \leq F_{\text{ta/t}}(v_{XY}, v_{XY}) \quad (33)$$

$$\frac{1}{F_{\text{ta/t}}(v_Z, v_Z)} \leq \frac{s^r}{\tilde{s}^r} \leq F_{\text{ta/t}}(v_Z, v_Z) \quad (34)$$

$$\frac{1}{F_{.975}(24, 24)} \leq \frac{s^r}{\tilde{s}^r} \leq F_{.975}(24, 24) \quad (35)$$

$$\frac{1}{F_{.975}(15, 15)} \leq \frac{s^r}{\tilde{s}^r} \leq F_{.975}(15, 15)$$

$$F_{.975}(24, 24) = 2/27 \quad (36)$$

$$F_{.975}(15, 15) = 2/86$$

$$0/44 \leq \frac{s^r}{\tilde{s}^r} \leq 2/27 \quad (37)$$

$$0/35 \leq \frac{s^r}{\tilde{s}^r} \leq 2/86$$

که:

F ، توزیع فیشر می‌باشد.

در غیر اینصورت، فرضیه اولیه رد می‌شود.

اگر تعداد متفاوتی از اندازه‌گیری‌ها آنالیز شود، درجه آزادی و بنابراین مقادیر متناظر آزمون (برگرفته از کتاب‌های مرجع آمار) تغییر می‌کند.

$$t_{1-\alpha/2}(v), \quad F_{1-\alpha/2}(v, v), \quad \chi^2_{1-\alpha}(v)$$

پیوست الف

(اطلاعاتی)

مثالی از روش آزمون ساده

الف-۱ اندازه‌گیری‌ها

در جدول الف-۱ همه اندازه‌گیری‌ها مطابق شمای مشاهده در جدول ۱، گردآوری شده.

جدول الف-۱ اندازه‌گیری‌ها

۱ ایستگاه	۲ نقطه نشانه	۳ مختصات x m	۴ مختصات y m	۵ مختصات z m
		۱/۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۰
		۹۸۴/۰۷۶	۲/۰۸۲/۹۵۹	۳۰۲/۲۲۷
		۸۸۳/۴۷۸	۲/۰۱۵/۵۵۷	۲۸۶/۷۹۴
		۹۸۴/۰۷۶	۲/۰۸۲/۹۵۹	۳۰۲/۲۲۷
		۸۸۳/۴۸۰	۲/۰۱۵/۵۴۹	۲۸۶/۷۹۵
		۱/۰۰۰/۰۰۰	۱/۹۹۹/۹۹۹	۳۰۰/۰۰۲
		۸۸۳/۴۷۸	۲/۰۱۵/۵۵۷	۲۸۶/۷۹۴
		۱/۰۰۰/۰۰۰	۲/۰۰۰/۰۰۰	۳۰۰/۰۰۲
		۹۸۴/۰۸۲	۲/۰۸۲/۹۵۵	۳۰۲/۲۲۸

شرایط اندازه‌گیری:

S.Miller	عامل:
(۵/۸)	نیمه ابری:
+۱۸° C	دما:
۹۹۵ hPa	فشار هوا:
NNXXX ۶۳۰۴۰۱	شماره و نوع ابزار:
۲۰۰۱/۰۳/۱۵	تاریخ:

الف-۲ محاسبه

مطابق معادله ۱، اختلاف مختصات به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$d_1 = +0.000$$

$$d_2 = -0.006$$

$$d_3 = -0.002$$

$$d_4 = -0.001$$

$$d_5 = +0.004$$

$$d_6 = +0.008$$

$$d_7 = +0.000$$

$$d_8 = -0.001$$

$$d_9 = -0.001$$

و طبق معادله (۲)، میانگین بیشینه اختلاف‌ها به صورت زیر است:

$$d_{x,y} = +0.004$$

و طبق معادله (۳)، می‌توان نوشت:

$$d_z = +0.0005$$

پیوست ب

(اطلاعاتی)

مثالی از روش آزمون کامل

ب-۱ اندازه‌گیری‌های مختصات x و y

جدول ب-۱ در ستون‌های ۲ و ۳ اندازه‌گیری مختصات x و y را، در بردارد.

جدول ب-۱-اندازه‌گیری‌ها و باقیمانده‌های زوایای افقی

۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	i
r_y	$t'_{11} =$	y''	x''	s	t	t'	y'	x'	y	x	k	j
m	m	m	m	m	rad	rad	m	m	m	m	m	i
۰/۰۰۵۶	۰/۰۰۱۴	۶۳/۹۹۴۰	-۰/۰۰۷۰			۱/۵۷۰/۹۰۶	۶۳/۹۹۴	-۰/۰۰۷	۶۳/۹۹۴	-۰/۰۰۷	۲	
۰/۰۰۰۲	-۰/۰۰۲۳	۳۱/۹۹۹۰	۵۵/۰۰۳۰			۰/۵۲۶/۹۰۶	۳۱/۹۹۹	۵۵/۰۰۳	۳۱/۹۹۹	۵۵/۰۰۳	۳	
						$t'_{1,1} = 1/0\cdot 48/906$						
۰/۰۰۴۲	۰/۰۰۱۷	۶۳/۹۹۵۵	-۰/۰۰۷۳	۶۳/۹۹۵۵	۱/۵۷۰/۹۱۱	۲/۰۷۰/۹۳۷	۵۶/۱۵۷	-۳۰/۶۸۹	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۲	
۰/۰۰۱۹	-۰/۰۰۰۱	۳۱/۹۹۷۴	۵۵/۰۰۰۸	۶۳/۶۳۱۲	۰/۵۲۶/۹۰۱	۱/۰۲۶/۹۲۷	۵۴/۴۵۰	۳۲/۹۲۶	-۱/۷۰۷	۶۳/۶۱۵	۳	
				$\varphi_{1,2} = 1/0\cdot 00/0\cdot 26$		$t'_{1,2} = 1/0\cdot 48/932$						
-۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۲۹	۶۳/۹۹۹۹	-۰/۰۰۸۶	۶۳/۹۹۹۹	۱/۵۷۰/۹۳۰	۲/۰۷۰/۹۶۹	۳۴/۰۷۰	-۵۳/۸۶۰	-۲۹/۰۰۰	-۵۶/۶۵۱	۲	
۰/۰۰۲۹	-۰/۰۰۰۸	۳۱/۹۹۶۳	۵۵/۰۰۱۵	۶۳/۶۳۱۲	۰/۵۲۶/۸۸۲	۱/۰۲۶/۹۲۰	۶۳/۰۷۰	۲/۷۹۱	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۳	
				$\varphi_{1,3} = -1/0\cdot 00/0\cdot 39$		$t'_{1,3} = 2/0\cdot 48/944$						
۰/۰۰۶۱	۰/۰۰۱۶	۶۳/۹۹۳۵	-۰/۰۰۷۲	۶۳/۹۹۳۵	۱/۵۷۰/۹۰۹	۱/۰۷۰/۹۲۱	۶۱/۱۲۳	-۱۸/۹۱۹	۶۱/۱۲۳	-۱۸/۹۱۹	۲	
۰/۰۰۱۶	-۰/۰۰۰۴	۳۱/۹۹۷۷	۵۵/۰۰۱۱	۶۳/۶۳۱۵	۰/۵۲۶/۹۰۳	۰/۸۲۶/۹۱۵	۴۶/۸۲۲	۴۳/۰۸۸	۴۶/۸۲۳	۴۳/۰۸۸	۳	
				$\varphi_{2,1} = -1/0\cdot 00/0\cdot 12$		$t'_{2,1} = 1/0\cdot 348/918$						
-۰/۰۰۶۱	۰/۰۰۱۴	۶۴/۰۰۵۷	-۰/۰۰۷۰	۶۴/۰۰۵۷	۱/۵۷۰/۹۰۶	۳/۰۷۰/۹۳۱	۴/۰۱۹	-۶۳/۸۴۶	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۲	
۰/۰۰۲۰	۰/۰۰۰۶	۳۱/۹۹۷۳	۵۵/۰۰۰۱	۶۳/۶۳۰۵	۰/۵۲۶/۹۰۶	۲/۰۲۶/۹۲۱	۰/۷۱۵	-۲۸/۰۲۸	۰/۲۶۰	۳۵/۸۰۸	۳	
				$\varphi_{2,2} = -1/0\cdot 00/0\cdot 25$		$t'_{2,2} = 2/0\cdot 48/931$						
۰/۰۰۷۲	-۰/۰۰۳۴	۶۳/۹۹۲۵	-۰/۰۰۲۲	۶۳/۹۹۲۵	۱/۵۷۰/۸۳۰	۰/۵۷۰/۷۹۱	۳۴/۰۷۰	۵۳/۸۴۸	۲۸/۹۹۲	-۵۶/۶۴۵	۱	۳
-۰/۰۰۳۶	۰/۰۰۰۶	۳۲/۰۰۲۸	۵۵/۰۰۰۱	۶۳/۶۳۳۳	۰/۵۲۶/۹۸۱	-۰/۴۷۳/۰۵۸	-۲۸/۹۹۲	۰/۶۶۴۵	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۳	
				$\varphi_{2,3} = 1/0\cdot 00/0\cdot 39$		$t'_{2,3} = 2/0\cdot 48/866$						
-۰/۰۰۶۷	-۰/۰۰۵۳	۶۴/۰۰۶۳	-۰/۰۰۰۳	۶۴/۰۰۶۳	۱/۵۷۰/۸۰۱	۴/۰۷۰/۷۱۱	-۶۳/۳۶۵	-۹/۰۳۸	-۶۳/۳۶۵	-۹/۰۳۸	۲	
-۰/۰۰۳۴	۰/۰۰۴۷	۳۲/۰۰۲۶	۵۴/۹۹۶۰	۶۴/۶۲۹۶	۰/۵۲۷/۱۱	۳/۰۲۶/۹۲۰	-۲۳/۹۱۶	-۰/۸۱۶۴	-۲۳/۹۱۶	-۰/۸۱۶۴	۳	
				$\varphi_{3,1} = -2/9۹۹/۹۱۰$		$t'_{3,1} = 2/0\cdot 48/815$						
-۰/۰۰۷۷	-۰/۰۰۱۳	۶۴/۰۰۷۳	-۰/۰۰۴۳	۶۴/۰۰۷۳	۱/۵۷۰/۸۶۳	۳/۰۷۰/۸۲۳	-۲۶/۶۳۸	-۰/۸۲۰۱	۰/۰۰۰	۰/۰۰۰	۲	
-۰/۰۰۱۵	۰/۰۰۰۱	۳۲/۰۰۰۷	۵۵/۰۰۰۶	۶۳/۶۳۲۶	۰/۵۲۶/۹۴۸	۲/۰۲۶/۹۰۸	۳۶/۶۹۷	-۰/۱۹۸۵	۶۳/۳۳۵	۶/۲۱۶	۳	

ادامه جدول ب-۱

۲- محاسبہ

مطابق معادله (۶) زوایای جهت‌گیری $t'_{i,j,k}$ برای هر راستا محاسبه شده و در ستون ۶ قرار داده می‌شود (در مثال بر حسب رادیان داده شده). فواصل، $s_{i,j,k}$ با استفاده از معادله (۷) محاسبه شده و در ستون ۸ قرار داده می‌شود. معادله (۸) زاویه جهت‌گیری $t_{i,j}$ را برای هر سری می‌دهد. با زاویه دوران $\varphi_{i,j,k}$ براساس معادله (۹) جهت‌گیری جدید $t_{i,j,k}$ در ستون ۷ درج می‌شود. با $s_{i,j,k}$ و $t_{i,j,k}$ مختصات تغییر یافته $x'_{i,j,k}$ و $y'_{i,j,k}$ مطابق معادلات (۱۱) و (۱۲) محاسبه شده و در ستون‌های ۹ و ۱۰ درج شده‌اند. معادلات (۱۳) و (۱۴) مختصات سرشکن شده x'' و y'' از S_2 و S_3 را می‌دهد (در انتهای ستون‌های ۹ و ۱۰ فهرست شده‌اند). سپس باقیمانده‌ها بر حسب معادلات (۱۵) و (۱۶) محاسبه می‌شوند (ستون‌های ۱۱ و ۱۲). بالاخره، معادله (۱۷) این نتیجه را می‌دهد:

$$\sum r_{xy}^r = 4/259 \times 1.4^r m^r$$

و معايير (١٩) و (٢٠)

$$S_{\text{ISO}} = \dots \text{ m}$$

انجاف معباً تحرر بـ يك مختصات اندماجی، واحد با هر دو لمپ تلسکوب به دست مـ آید.

۳- اندازه‌گیری مختصات^۷

گلزاری مختصر از ادب سنتی ۴ آموزه است.

جدول ب-۲- اندازه‌گیری‌ها و باقیمانده‌های زوایای عمودی

$r_{i,j,k}$ m	۱۰ $+0.498m$	۹ $5/7128m$	۸ $2/6632m$	۷ δ	۶ z_3	۵ z_2	۴ $z_{i,j,k}$ m	۳ k	۲ j	۱ i
-+/-0.10	-1	+	1	-1	1	2	2/615	2	1	1
+/-0.056	-1	1	0	-1	2	1	5/658	3	1	
+/-0.016	-1	0	-1	-1	-1	-2	-2/714	1	2	1
-+/-0.036	-1	1	-1	-1	1	-1	3/004	3	2	
+/-0.050	-1	-1	0	-1	-2	-1	-5/767	1	3	1
-+/-0.018	-1	-1	1	-1	-1	1	-3/097	2	3	
-+/-0.020	-1	0	1	-1	1	2	2/616	2	1	2
+/-0.068	-1	1	0	-1	2	1	5/657	3	1	
-+/-0.004	-1	0	-1	-1	-1	-2	-2/712	1	2	2
-+/-0.036	-1	1	-1	-1	1	-1	3/004	3	2	
+/-0.010	-1	-1	0	-1	-2	-1	-3/763	1	3	2
-+/-0.048	-1	-1	1	-1	-1	1	-3/094	2	3	
-+/-0.040	-1	0	1	-1	1	2	2/618	2	1	3
+/-0.026	-1	1	0	-1	2	1	5/661	3	1	
-+/-0.014	-1	0	-1	-1	-1	-2	-2/711	1	2	3
-+/-0.046	-1	1	-1	-1	1	-1	3/005	3	2	
+/-0.020	-1	-1	0	-1	-2	-1	-5/764	1	3	3
+/-0.022	-1	-1	1	-1	-1	1	-3/101	2	3	
$\sum r_z = 2/156 \times 10^{-4} m^2$ $2/6632m$ $5/7128m$ $0.492m$ $s_{ISO-TACH-Z} = +0.038 m$ $v_z = 15$										
شرایط اندازه‌گیری: عامل: S.Miller آفاتایی: هو: دما: $+12^\circ C$ فشار هوای: $976 hPa$ شماره و نوع ابزار: NNXXX ۶۳۰۴۰۱ تاریخ: ۲۰۰۱/۰۳/۱۲										

ب-۴ محاسبه

برای محاسبه ساده و بدون خطای این سه پارامتر مجهول، طبق معادلات (۲۱) تا (۲۳)، ضرایب $z_{i,j,k}$ در ستون‌های ۵ تا ۷ فهرست شده‌اند. فقط لازم است حاصلضرب اعداد ستون ۴ به ترتیب در ستون‌های ۵ یا ۶ یا ۷، با یکدیگر جمع شوند، مثلًا برای ۲ محاسبه به صورت مجموع مقادیر ستون ۴ ضربدر مقادیر ستون ۶ می‌باشد، یعنی:

$$z_3 = \frac{1}{18} [2/615 \times 1 + 5/658 \times 2 - 2/714 \times (-1) + \dots - 3/101 \times (-1)] m = 5/7128 m$$

برای محاسبه آسان باقیماندها، طبق معادله (۲۴) مقادیر پارامترهای مجھول در ستون‌های ۸ تا ۱۰ در ردیف اول جدول تکرار شده‌اند و در ردیف‌های بعدی ضرایب این پارامترهای مجھول فهرست شده‌اند. بنابراین محاسبه مثلاً برای $r_{3,2,2}$ به اینصورت است:

$$r_{3,2,2} = 1 \times 2/6632 - 1 \times 5/7128 - 1 \times 0/0492 - (-3/097) m = -0/0018 m$$

با معادله (۲۵) مجموع r_z^2 به این شکل محاسبه می‌شود:

$$\sum r_z^2 = 2/156 \times 1 \cdot 4^2 m^2$$

و در نهایت با استفاده از معادله (۲۷) :

$$S_{ISO_TACH_Z} = 0/0038 m$$

ب-۵ آزمون‌های آماری

ب-۵-۱ آزمون آماری مطابق پرسش (الف):

آزمون برای x و y :

$$\sigma = 5/0 mm$$

$$S_{ISO_TACH_XY} = 4/2 mm$$

$$v_{XY} = 74$$

$$4/2 mm \leq 5/0 mm \times 1/23$$

$$4/2 mm \leq 6/2 mm$$

از آنجا که شرایط بالا برقرار می‌شوند، فرضیه اولیه که بیان می‌کند انحراف معیار تجربی

$$S_{ISO_TACH_XY} = 4/2 mm$$

اطمینان ۹۵٪ پذیرفته می‌شود.

آزمون برای z :

$$\sigma = 5/0 mm$$

$$S_{ISO_TACH_Z} = 3/8 mm$$

$$v_Z = 15$$

$$3/8 mm \leq 5/0 mm \times 1/29$$

$$3/8 mm \leq 6/45 mm$$

از آنجا که شرایط بالا برقرار می‌شوند، فرضیه اولیه که بیان می‌کند انحراف معیار تجربی

$$S_{ISO_TACH_Z} = 3/8 mm$$

اطمینان ۹۵٪ پذیرفته می‌شود.

ب-۵-آزمون آماری مطابق پرسش ب):

آزمون برای x و y :

$$s = 4/2 \text{ mm}$$

$$\bar{s} = 4/8 \text{ mm}$$

$$\nu_{XY} = 24$$

$$0.44 \leq \frac{17/64 \text{ mm}^2}{22/0.4 \text{ mm}^2} \leq 2/27$$

$$0.44 \leq 0.77 \leq 2/27$$

از آنجا که شرایط بالا برقرار می‌شود، فرضیه اولیه که بیان می‌کند انحراف معیارهای تجربی

$s=4/2 \text{ mm}$ و $\bar{s}=4/8 \text{ mm}$ به یک جامعه متعلقند، با سطح اطمینان ۹۵٪ پذیرفته می‌شوند.

آزمون برای z :

$$s = 3/8 \text{ mm}$$

$$\bar{s} = 5/2 \text{ mm}$$

$$\nu_Z = 15$$

$$0.44 \leq \frac{14/44 \text{ mm}^2}{27/0.4 \text{ mm}^2} \leq 2/86$$

$$0.35 \leq 0.53 \leq 2/86$$

از آنجا که شرایط بالا برقرار می‌شود، فرضیه اولیه که بیان می‌کند انحراف معیارهای تجربی

$s=3/8 \text{ mm}$ و $\bar{s}=5/2 \text{ mm}$ به یک جامعه متعلق هستند، با سطح اطمینان ۹۵٪ پذیرفته می‌شوند.